





-	170	-	-	6	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	175	-	6	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	6	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	185	-	6	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	190	-	-	6	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	195	-	6	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	6	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	205	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	210	-	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	215	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	225	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	230	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	235	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	240	-	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	245	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	255	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	260	-	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	265	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	270	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	275	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	285	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	290	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	295	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	300	-	-	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	310	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	-	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	330	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	340	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	350	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	-	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	370	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	380	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	390	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	410	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	420	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	430	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	440	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	460	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	470	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	480	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	490	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	510	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	520	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	530	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	540	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	560	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	570	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	580	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	590	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечания:

1. Резьба М14□1,25 применяется только для свечей зажигания.
2. Резьба М35□1,5 применяется только для стопорных гаек шарикоподшипников.

3. В условное обозначение резьбы должны входить: буква М, номинальный диаметр резьбы, числовое значение шага (только для резьбы с мелким шагом), буквы LH для левой резьбы.

Пример условного обозначения резьбы номинальным диаметром 24 мм с крупным шагом:

*M24*

То же, с мелким шагом 2 мм:

*M24□2*

То же, левой резьбы с крупным шагом:

*M24 LH*

В условное обозначение многозаходной резьбы должны входить: буква *M*, номинальный диаметр резьбы, числовое значение хода и в скобках буква *P* и числовое значение шага.

Пример условного обозначения трехзаходной резьбы номинальным диаметром 24 мм, ходом 3 мм и шагом 1 мм:

*M24□3 (P1)*

То же, левой резьбы:

*M24□3 (P1) LH*